

Información CN Vandellós II

L'Hospitalet de l'Infant, 16 de diciembre de 2016. La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, durante el proceso de rodaje de la turbina previo a la sincronización a la red eléctrica después de la 21ª Recarga de Combustible, se ha producido la parada automática del reactor.

Esta parada no programada se ha debido a una señal no real de alto flujo neutrónico activada por la pérdida de alimentación eléctrica en uno de los armarios de protección del reactor provocada por la actuación de un fusible. Las causas de esta incidencia están siendo analizadas.

Los sistemas de seguridad han funcionado según diseño y la incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el Medio Ambiente. La planta se encuentra en condición estable, parada y preparada para reanudar su conexión a la red eléctrica.