



L'Hospitalet de l'Infant, 7 de octubre de 2022

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que uno de los tres canales de caudal del lazo 'C' del sistema de refrigerante del reactor ha mantenido una diferencia de caudal por encima del criterio de aceptación, con respecto a los otros dos canales, durante un tiempo superior al fijado por las especificaciones técnicas de funcionamiento de la central.

Los otros dos canales de caudal del lazo 'C' han estado operables en todo momento y la planta continúa operando con normalidad.

Esta incidencia no ha tenido consecuencias para la salud de las personas ni para el Medio Ambiente.