



Ascó, 25 de septiembre de 2023

Información CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificado al CSN, siguiendo los procedimientos establecidos, que se ha producido una descarga de agua en la sala de reparto de cables norte de la unidad 2 debido a la actuación del sistema de extinción de dicha sala por un error en la secuencia de colocación rutinaria de un bloqueo contra incendios.

La descarga de agua ha sido interrumpida de forma inmediata una vez verificado que se trataba de una actuación errónea y se está procediendo al secado y limpieza de la sala.

Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.