



L'Hospitalet de l'Infant, 31 de enero de 2024

Información CN Vandellós II

La central nuclear Vandellós II ha notificado al CSN siguiendo los procedimientos establecidos que, durante la ejecución de tareas rutinarias de mantenimiento eléctrico en el sistema de iluminación de emergencia de Sala de Control, se ha producido la actuación del sistema de detección de incendios debido a la presencia de humo (sin llama) en el transformador de un sector de la iluminación de la sala. La incidencia, causada por un cortocircuito en dicho transformador, ha tenido lugar a las 08:01 horas y a las 08:07 horas ya no había ninguna presencia de humo.

La planta continúa operando con normalidad, al 100% de potencia. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medioambiente.