

Información CN Ascó

Ascó, 27 de mayo de 2018. CN Ascó, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado hoy al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 10.00h se ha iniciado la secuencia de parada de la Unidad II para poder completar la reparación de uno de los dos indicadores de flujo neutrónico de rango extendido de la central. Esta instrumentación, tal y como ya se informó el viernes, presentó una indicación no real y están en curso los trabajos para restablecer su correcto funcionamiento. Dada la necesidad de acceder al edificio de contención para realizar comprobaciones adicionales, se ha determinado desconectar la planta de la red.

Esta instrumentación no es requerida para el funcionamiento en operación normal de la planta y una vez reestablecido y comprobado su correcto funcionamiento, la central volverá a sincronizarse a la red.

Este hecho no ha supuesto ningún impacto para la seguridad de las personas o del medio ambiente.