

## Información CN Ascó I

**Ascó, 23 de abril de 2021.** La central nuclear Ascó, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 09:35 h. de hoy, la unidad 1 ha iniciado el proceso de bajada de potencia para desconectarse de la red eléctrica en cumplimiento con las especificaciones técnicas de funcionamiento.

Desde la parada automática del pasado día 15 de abril y la posterior vuelta a la operación de la central, el equipo técnico de la instalación ha estado monitorizando la turbobomba del sistema de agua de alimentación auxiliar (compuesto por dos bombas y la referida turbobomba) que registró un funcionamiento anómalo en el proceso de parada. Tras haberse repetido esta situación en alguna de las pruebas realizadas durante los últimos días, la planta va a desconectarse de la red eléctrica para proceder a la intervención en este equipo.

Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni en el medio ambiente.