



Ascó, 4 de septiembre de 2023

Información CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha iniciado la secuencia de bajada de carga de la unidad 1 en cumplimiento de las especificaciones técnicas de funcionamiento hasta llevar la planta a condiciones de parada.

A las 7:45 horas de hoy, se ha registrado una señal de pérdida del suministro exterior de electricidad que ha conllevado el arranque automático del generador diésel de seguridad A y su acople según diseño, si bien no se ha producido la secuencia automática de arranque de carga del tren A y ésta se ha realizado manualmente.

Se está trabajando para determinar la causa del comportamiento anómalo del secuenciador de cargas.

Esta incidencia no ha tenido afectación en la seguridad de la planta ni en las personas o el Medio Ambiente.